

4 Section 17
1 : 50



6 Section 23
1 : 50



קומת גג



קומת קרקע

מקרא צנרת

- אספקת אויר
- אויר חוזר
- אויר צח
- יניקת אויר
- יניקת עשן
- יניקת שירותים
- יניקת מסבח
- יניקת חדר אשפה

מקרא צנרת

- Hot Return
- Hot Supply
- Cold Return
- Cold Supply

- F.D. - דמפר אש
- S.D. - דמפר עשן
- FS.D. - דמפר משולב



2 Section 5
1 : 50



3 Section 21
1 : 50

אקספו - טבלת חשמל

מטבח

מס'	מיקום	תפקיד	כמות	מתח הזנה	הספק	שנורה	חיווי (נגרטור)	חירום
				V/Hz/Ph	kW	kW	kW	kW
1	גג	ממחז צנטריפוגלי יניקת מטבח CFM 3200	1	380/50/3	1.5	1.5	1.5	0
2	גג	יחידת סינון מטבח CFM 3200	1	380/50/3	3	3	3	0
3	גג	ממחז צ'ילר שחרור עשן חטבח CFM 1800	1	380/50/3	1	1	0	1
4	גג	ממחז צנטריפוגלי יניקת שירותים/שחרור עשן CFM 2580	1	380/50/3	1.5	1.5	1.5	1.5
5	גג	יחידת טיפול באוויר CFM 3,000	1	380/50/3	2	2	2	0.5
6	גג	יחידת טיפול באוויר CFM 2,000	1	380/50/3	2	2	0.5	0.5
3.5		**שה"כ**	**11**		**8.5**	**7**		

מטבח

מס יט"א	יעוד	מיקום	מיקום	לחץ	משתיק קול	מבנה		פרופיל	פנלים	גגון נגד גשם	רשת בכניסת אויר	חלון הצצה	תאורה	כמות צירים מינימום בדלתות
				אינץ'										
יחצ -1	יחידת אויר צח מטבח	גג	3,000	1.25	לא	פרופיל אלומיני 2"		הפרדה נגד גשר קור	דחוז כפולה	כן	כן	לא	לא	3
יחצ -2	יחידת אויר צח מטבח	גג	2,000	1.25	לא	פרופיל אלומיני 2"		הפרדה נגד גשר קור	דחוז כפולה	כן	כן	לא	לא	3

מס יט"א	תפוקת טוללת קירור	קוטר יציר נחושת	צלעות	צפיפות	מס שורות עומק קירור	טמפ מי אספקה	טמפ מי חזרה	ספיקת מים	ברז פיקוד פרופורציוני אלי מוחזר	ציפוי הגנה חמרן ימי
	TR			FPI			GPM	צלסיוס		
יחצ -1	15	3/8"	אלומיניום	10	8	7	12	45	כן	כן
יחצ -2	10	3/8"	אלומיניום	10	8	7	12	30	כן	כן

מס יט"א	תפוקת טוללת חימום	קוטר יציר נחושת	צלעות	צפיפות	מס שורות עומק טוללת חמים	טמפ מי אספקה	טמפ מי חזרה	ספיקת מים	ברז פיקוד פרופורציוני אלי מוחזר	ציפוי הגנה חמרן ימי
	KW			FPI			צלסיוס	GPM		
יחצ -1	25	3/8"	אלומיניום	10	4	40	35	21.3	כן	כן
יחצ -2	20	3/8"	אלומיניום	10	4	40	35	17.0	כן	כן

מס יט"א	מפוח	עצמת מפוח	בולמי רעידות למפוח	בריכת ניקוז	מסנן אוויר לשטיפה	מס דרגות סינון	שטח מסננים	נורות UV	לוח חשמל אינטגרלי כול לבקר במערכת בקרה	רגש טמפרטורה	סיומין	אקומולטור: ממגנן פרפורציוני אלי אוויר חוזר	אקומולטור: ממגנן פרפורציוני אלי אוויר צח	מדף ממגנן פרפורציוני אלי לשחרור עודפי אוויר צח
		KW					ft2							
יחצ -1	צנטרפוגלי הנע ישיר	2	p	ניתוסטה 316	p	2	6.67	p	p	p	אספקה	p	לא	
יחצ -2	צנטרפוגלי הנע ישיר	2	p	ניתוסטה 316	p	2	4.44	p	p	p	אספקה	p	לא	

פרויקט	אקספו תל אביב
תאריך	24.10.23
תאריך עדכון	29.11.23
שרטט	סמיון
מכנית	שירותים+מטבח מיזוג אוויר
אישור	איל ניב
לעיון / לאישור / למכרז / לביצוע	
גליון	AC-FL01
מהדורה	4
קנ"מ	1 : 50

מספר	תאריך	תוכן השינוי
4	29.11.23	שינוי תכנית מיזוג אוויר לפי הערות
3	09.11.23	שינוי מיזוג אוויר
2	01.11.23	שינוי מיזוג אוויר
1		

איל ניב
מהנדסים יועצים בע"מ
רח' ירדן השלום 7, תל אביב
טל: 03-6045555 פקס: 052-7567890
mail: isa@yakhin-eng.com

הערות כלליות

- אין לקחת מידות בקנה מידה מתכנית זו ולבצע בהתאם למידות אלו.
- על הקבלן לבקר באתר לפני ביצוע. לקחת מידות במקום ולבדוק אפשרויות הביצוע על פי תכנית זו ובהתאמה למצאי המציאות באתר.
- אין לבצע כל שינוי מתכנית זו מבלי לקבוע לראשי תכנית שינוים ולקבל על כך את אישורם המוקדם של המפקח ושל המתכנן.
- סמיי כמות אויר מוצגו בכל מקום בו יש יותר מיציאה אז יניקה אחת של אוויר)אם אם נפלה טעות בתוכנית. (הדבר באחריות הקבלן ואלל במחיר ההיזיה.

הערות:

מטבח

1. בכל מקרה של אי התאמה יש להודיע מיד ובכתב למפקח לפתחון.
2. **תערוכת יניקה אירוחים מעולה בשטח זז שיפוטי גם ליניקת עשן . מפוח היניקה לחה המשמיל הכנת התאמות יוקרה בשבת. ראה מפרטים.**
3. התעלות מפוח מגולוון בעובי מדוע . מידות התעלות ללא ביטוי בשרטוט עם בידוד
4. בידוד תעלות נתון המבטח צורני מקסימי בעובי"1 עבור
5. היחידות יותקנו על גבי בלוקי רעידות.
6. מפוחת סינון מפוח ניקוי ושאיבה מיתקן היחידה מוקן שירות.
7. אין להתקין מאבי האוויר מתחת לרמת פתח אוויר באחריות קבלן מ' לאוויר
8. באחריות קבלן מיזוג אויר לאטום תעלות סגורות היכן קיר רצפה או תקרה.
9. בשאבי תעלת אויר אינו לגבי יותקן מיקן מקור על יד מיזוג.
10. כל המאוורר הבידוד יוסקן עם אישור מכון תקנים.
11. מפוחי אויר חוזר יסופקו משלמיניום צבוע בתנור בגון שיקבע ע"י האדריכל
12. יניקה ותעלות עץ קבלן מ"א
13. **יניקת שירותים ומטבח חוזר לשיקול עץ מעולה ומוזן , התעלה תבצע מפורטת בקרת מכונה שיוקן עם תערוכת התעלה מקומית עם אוורור מעולה וקבוי לשיפוט הבקרה.**
14. שטח כמות אויר אלנו בקו מקום בו יש יותר מיציאה אז יניקה אחת של אוויר) גם אם נפלה טעות במחבית. (הדבר באחריות הקבלן אלל במחיר ההיזיה).
15. ביקור תעלת מכבה קאוצ'וק " רוכבו מוט הברגין , מחיר התעלות כלל פחוח
16. מחאים בגג התעלות רוכבו לקוי התעלה מיוחס60*60
17. התעלות מבנה יצמנו מחוזי רשת(30*40) מידת מפתח (כנל מידה וכלי
18. קשתי על מקום(100*16
19. **מחיצת קיר התעלת מכבה יחתן ברז בקוטר"2 + פקק לניקון משקנים.**
20. מחיצת קיר מיזוג מכבה מכבה לה חשמל עבוזי יניקה בגג הברין לקטוף
21. הבהרה: [מלא בעצמת קבלן מ"א
22. מפוח יניקה מכבה יעמוק יחלק בגג עם לה חשמל עבוזי מחובר למערכת
23. מפוח מכבה יחובר לבטיחי הברין לקטוף בחיבוי)מפוקח חשמל (. על פי
24. דרישות מכון(1001)שעון בארוים חיים .
25. מערכת מיזוג אויר) על פי הפסיכו בפסיה העבודה (על פי דרישות אישת 1001)
26. תחתן גגג תעלת פלטה מפוח יניקה מכבה בפניקת הפוחה. מל"ג בטה
27. יחידת אויר צח תותל דוך בקרת מכבה בחוגר לתעלת מפוח המטבח.